



**ПАСПОРТ**  
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, д.3

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): дополнительное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м.

- часть здания 2 этажа, 650 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Красногвардейского района, МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района

Адрес места нахождения организации: 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, д.3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, д.1

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: дополнительное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): максимальная посещаемость-120 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	при входе в здание
5	пандусы	при входе в здание
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	входная площадка выделена желтым цветом, ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует

- 13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией  
 14 иные

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в	отсутствует

	котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	-

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
-------	--	-------

1		-
---	--	---

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
-------	---	-------

1		-
---	--	---

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

« 10 » марта 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение – МБУ ДО «Дом детского творчества».
- 1.2. Адрес объекта - 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- часть здания - 2 этажа, 650 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка - нет.
- 1.4. Год постройки здания: 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - получение дополнительного образования.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: отсутствует  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: отсутствует**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - отсутствует
- 3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, таймером - нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуски, подъемы, лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,Г,О,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О, С, Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,С,О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,С,О, Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**МБУ ДО «Дом детского творчества»**  
**Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения -

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза-

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией-

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации –

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2-х л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1-м л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1-х л. |

Результаты фотофиксации на объекте -

Позтажные планы, паспорт БТИ -

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

**Руководитель рабочей группы -**  
директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района

Л.Н. Ефимова

**Члены рабочей группы:**  
зам. директора МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района

А.В. Королева

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района

Л.В. Масловская

педагог-психолог МБУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района

М.С. Чертова

Председатель районного Совета ветеранов и районной общественной организации инвалидов

Я.Г. Лопатин

Управленческое решение согласовано «31» декабря 2015 г. (протокол № 4) комиссией по оценке состояния доступности МБУ ДО «Дом детского творчества»

**Приложение 1**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ №1**  
от « 10 » марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»**  
**Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, площадь Соборная, д.3**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	К,С,Г,У,О	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории		-		-	К, О, С	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		Ступени 5мх0,25м., поручни высотой 1,0м.	К, О, С	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К,С,Г,У,О	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-В	-		-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Приложение 2**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту**  
**доступности ОСИ № 1**  
**от «10» марта 2016 г.**

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»**  
**Белгородская область, Красногвардейский района, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		-	К, С, У, О	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-			К,О,С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	К, С, У, О, Г	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			-	К,О,С	-	-
2.5	Тамбур	есть	-		-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Как минимум один вход, приспособленный для МГН.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДП-В			-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ №1  
от «10» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»**  
**Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			-	К,О,С,Г,У	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша 1,43м., высота поручней 1,43 м., ступени одинаковые	К,О,С,Г,У	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	К,О,С,У	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
3.5	Дверь	есть			Ширина дверей 0,90м., 1,20м., отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками	К,О,С,Г,У	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Пожарный ящик расположен на высоте 0,78м,	-	-	-

					выступает на 0,22м., имеет острые углы, пожарная кнопка на высоте 1,47 м.			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДУ- (К,О,С,У,Г)			-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»**

**Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Двери	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>	ДУ-И (К,С,Г,О,У)			-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»  
Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда</b>	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»  
Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»  
Белгородская область, Красногвардейский район, Соборная площадь, д.3**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			соответствует нормам и требованиям	К,О,Г,У С	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	соответствует нормам и требованиям	К,О,Г,У С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДП-В			-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**МБУ ДО «Дом детского творчества»  
Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, Соборная площадь, д.3**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			-	К,О,Г	-	-
6.2	Акустические средства	нет			-	К,О,С,Г,У	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ - (К,Г,С,О,У)			-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью  
18 (восемнадцать) листов  
Директор МБУ ДО  
«Дом детского творчества»  
Красногвардейского района



Л.Н.Ефимова  
«24» марта 2016 г.